

NOTE - 6973 may be substituted with 6cz5

U-305R

40. 5. 21